


SilverSteer™

Kit de direction hydraulique SilverSteer™

Direction premium pour moteurs jusqu'à 350 CV

Cette direction renforcée a été développée pour les bateaux équipés de moteurs jusqu'à 350 CV pouvant atteindre des vitesses élevées jusqu'à 60 nœuds.
Ce kit comprend :
> Une pompe **UP28SVS**
> Un vérin **UC130SVS01**
> 2 x 6 mètres de flexibles avec raccords sertis
> 2 litres d'huile **OIL15**



Réf.	Désignation
KH35001	Pour moteurs : • Mercury/Mariner (tous moteurs) • Yamaha (F115-F150 EFI 4S, F115-F150-F175-F200 L4, F350 4S V8) • Honda (tous moteurs) • Suzuki (DF100-115-140 4S, DF150-175-DF200 L4 4S) • Tohatsu (BFT60-75-90, 70-90-115 TLDI 4S) • Selva (80 PORTOFINO/TIGERSHARK 2S, 150 EFI KILLER WHALE 4S) • Johnson (BJ90-115-140 4S)

DIRECTIONS MÉCANIQUES

Barres de liaison

ULTRAFLEX

Barre de liaison universelle inox pour direction mécanique



Compatible avec les doubles moteurs hors-bord équipés de système de direction mécanique ou hydraulique, pour une puissance maximale totale de 300 CV.
> Fabrication 100 % en acier inoxydable
> Kit complet avec tout le matériel de montage inclus
> Facilement réglable avant ou après l'installation

Réf.	Plage de réglage
BLA88	650 - 950 mm
BL700	550 - 700 mm
BL950	700 - 950 mm

Barre de liaison inox pour direction hydraulique



Assure une connexion fiable entre deux moteurs hors-bord, permettant une synchronisation parfaite de la direction tout en offrant la possibilité d'incliner chaque moteur de manière indépendante.
> Fabrication robuste en acier inoxydable, résistante à la corrosion
> Joints sphériques électro-polis pour une durabilité et une fluidité optimale

Réf.	Modèle	Plage de réglage
A90U	Pour double vérin UC128-OBF	660 - 990 mm
A96MY29	Pour un vérin seul UC128-OBF ou UC130-SVS - Moteurs Mercury / Yamaha	660,4 - 736,6 mm
A96MY345	Pour un vérin seul UC128-OBF ou UC130-SVS	736,6 - 873,76 mm
A96SH29	Pour un vérin seul UC128-OBF ou UC130-SVS - Moteurs Suzuki / Honda	660,4 - 736,6 mm

i

La position des tiges de moteur et les entraxes peuvent varier selon les modèles. Une vérification attentive de l'installation est recommandée pour éviter toute interférence.