

Vérin de direction pour hydrojet HJ403

Réf : **HJ108643**

Kit d'entretien vérin de direction.

Livraison classique

Prix public TTC
3 637,94 €

CARACTÉRISTIQUES

VÉRIN DE DIRECTION POUR HYDROJET HJ403

Réf. **HJ108643**

- Modèle : HJ403

Matière dangereuse : non
Poids :