

Kit d'étanchéité pour vérin d'hydrojet HJ403

Réf : **HJ202134**

Kit d'entretien vérin de direction.

Livraison classique

Prix public TTC
825,88 €

CARACTÉRISTIQUES

KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR VÉRIN D'HYDROJET HJ403
Réf. **HJ202134**

Matière dangereuse : non
Poids :